

Historické budovy suchdolského statku, které stojí i v dnešní době, se nalézají ve stavu, kdy pro jejich zachování bude třeba přistoupit k náročné renovaci. Zámek suchdolského statku si však dosud zachovává klasicistní rysy ze své poslední přestavby v roce 1822-1824, kdy byl statek opraven po předchozím rozsáhlém požáru. Spíše vlivem nečinnosti posledních držitelů zůstalo naštěstí zachováno množství stylových stavebních prvků, které zůstávají odkazem na detaily architektonického návrhu přestavby, architekta Karla Pollaka (1778-1850).

Doufejme, že realizátoři rekonstrukce tyto doklady minulosti využijí k zachování cenného dědictví pro další generace. Původní provedení objektů je zachyceno na dochovaných historických fotografiích, dokumentujících téměř všechny budovy statku, z dob, kdy byly ještě v dobré stavební kondici. A doufejme také, že projektanti rekonstrukce a řemeslníci budou zodpovědní a budou mít k tradicím úctu ...

Forma státu

Majitel dvora

Nájemce
Správce

2014

Česká republika, 1.1.1993 - dosud

Hlavní město Praha

Česká zemědělská univerzita v Praze

Dosud



Jižní průčelí zámku

Na fasádě zůstalo zachováno originální klasicistní členění architektonických prvků, včetně zřejmě nezměněných oken a oblouku hlavního vchodu. Krajní okna pravého nároží zůstala pouze naznačena a zřejmě nikdy nebyla osazena skutečnými okny.

V 2. pol. 20. stol. bohužel průčelí utrpělo několika nevhodnými stavebními zásahy, jako např. osazení dvou typizovaných oken v přízemí vpravo a přetvoření obloukového portálu prostoru vlevo pod schody osazením novodobého překladu. Originální tvar je dochován na dobových fotografiích, včetně autentického členěných kazetových dveří.

Svého času se nad střechou zámku tyčila charakteristická dominanta, kterou představovala typická střešní věžička. Přes její nepochybně kvalitní řemeslné provedení neodolala povětrnostním vlivům a v důsledku neprováděné údržby zanikla v roce 1972.

Současný stav střech po opravě střešní krytiny majitelem objektu, na základě jednání s MČ Suchdol, zabezpečuje alespoň ochranu před další devastací objektu v důsledku povětrnostních vlivů. Klasické střechy byly podle nejstarších vyobrazení opatřeny větracími arkýři, umožňujícími zároveň prosvětlení půdních prostor.

Historický vzhled průčelí zůstal detailně zachycen na několika zcela jistě pravdivých dobových fotografiích.


Prostranství před zámečkem, jakož i provozní plochy celého areálu, jsou ovšem zcela nevhodně opatřeny asfaltovými povrchy. Nezůstaly také zachovány prvotní stromy, jejichž účelem bylo zajištění vhodných životních podmínek venkovních prostorů.



Kočárovna

Sloupová konstrukce s klenutými oblouky a vyzdívanými výplněmi. Vyzdívané výplně byly ovšem v horních částech zaručeně provedeny jako perforované, s vynecháváním větracími otvory mezi cihlami. Škoda, že dokumentované cihlové výplně s větracími otvory nezůstaly zachovány. Podle historických fotografií by se však určitě daly obnovit.

Kupodivu zůstal zachován oblouk, uzavírající portál nad bránou, což se nepoštětilo protější bráně statku na druhé straně areálu. Oblouk brány směřující k suchdolské návsi, kdysi dokonce ozdobený stylovým „pseudo-cimbuřím“, bohužel nepřežil transformaci starých feudálních pořádků na nové pokrokové metody hospodaření.



Jižní brána statku

Pohled z vnitřní strany statku



Východní průčelí zámku.

Opět nezbyvá než doufat, že rekonstrukce bude úspěšná.

Současné asfaltové plochy sice byly nepochybně pořízeny značným nákladem, nezdají se však býti optimálními z více hledisek. Především z pohledu zamezení zatékání povrchové vody pod budovu zámku, i následného umožnění přirozeného vsakování vody do okolního terénu.



Stodoly

Zatím ještě stojí. Ovšem, jak vidno, ve stavu úměrném věku, za kterého neprošly žádnou rekonstrukcí. Zdivo, vpravdě historické, využívající v hojně míře jako stavebního materiálu regionálně tradiční opuky, by si určitě zasloužilo „záchrannou operaci“. Nehledě k tomu, že v objektu se pravděpodobně nacházejí sklepy, v minulosti sloužící k uskladňování plodin.



Hospodářské přístřešky na severní straně statku

Přístřešky, kdysi určené pro chov drobného hospodářského zvířectva, uzavírají areál směrem k suchdolské návsi. Suchdolská náves by si určitě zasloužila urbanistické přetvoření svého prostoru z hlediska společenského využití historického centra obce.



Kovárna

Kovárna by jisto jistě na suchdolském statku měla být. Měla by dokumentovat tradiční řemesla zcela soběstačného statku. Historicky patří právě na toto místo přinejmenším bezmála 200 let. Jak je však patrné na současném vzhledu, prošla v nedávné době různými stavebními zásahy různé kvality. Její obnova do dobové věrné podoby bude znamenat kompletní rekonstrukci.



Hospodářské objekty na jižní straně statku

Za starých časů zde byly objekty k ustájení menších druhů hospodářských zvířat s využitím půdních prostorů k uskladnění sena a slámy. Objekty však byly v roce 1933 zachváceny požárem.

I když požár tyto objekty zcela nezničil, nebyly již obnoveny v předchozí podobě a byly zakryty pouze provizorním zastřešením.

ZDROJE:

Všechny fotografie současného stavu budov: Helena Bínová, texty: Bohumil Sommer. Uvedené místní a historické informace čerpány ze zdroje: www.historiesuchdola.cz